

損傷記録システム

Surveynote[®]

サーベイノート

現地調査記録が野帳からサーベイノートに代わります

損傷記録システム サーベイノートは

iPad で図面に損傷を記録すると自動的に数量表と写真表を作成します

調査報告書作成の時間を大幅に削減する秘密兵器です

<https://www.surveynote.jp>



詳しくはこちら



InterSystems

iPadを使った
損傷記録システム

Surveynote®

サーベイノート

1契約あたり
月額 **10,000円～**
1カ月無料
トライアル

Surveynote は、従来の「野帳」を iPad で現場に持ち込み、
タッチ操作で図面上に損傷箇所を入力できるクラウドシステムです。記録情報は
インターネットを通じて常時サーバーに保存され、データの安全を確保します。
現場で入力した結果はその場で確認できます。
事務所でも即座に記録状況の確認や調査報告書の作成ができます。

作業工数の大幅削減!!



顧客に合わせた凡
例が作成できて、
入力もスピーディ
に進められるので
大変便利です。

劣化状況を記録する
と数量表と写真表が
一緒に作成され、図
落とし作業の時間が
ほぼなくなりました



iPadで図面に損傷を入力して、数量表と写真表を自動作成

マンション概図

北側立面図


写真番号: 3-1
ひび割れ
(小0.2mm未満)
撮影場所
コメント

写真番号: 3-2
ひび割れ
(小0.2mm未満)
撮影場所
コメント

写真番号: 17-1
ひび割れ
(中0.2～1.0mm)
撮影場所
コメント
エフロ

写真表の自動作成

清書不要の劣化図作成



数量表の自動作成

No.	内容	長さ (mm)	長さ (m)	写真番号	備考	備考
1	中0.2mm未満	250.00	0.25			
2	中0.2mm未満	600.00	0.60			
3	中0.2mm未満	150.00	0.15	3		
4	中0.2mm未満	300.00	0.30			
5	中0.2mm未満	300.00	0.30			
6	中0.2mm未満	250.00	0.25			
7	中0.2mm未満	500.00	0.50			
8	中0.2mm未満	150.00	0.15			
9	中0.2mm未満	150.00	0.15			
10	中0.2mm未満	150.00	0.15			
11	中0.2mm未満	150.00	0.15			
12	中0.2mm未満	400.00	0.40			
13	中0.2mm未満	250.00	0.25			
14	中0.2mm未満	150.00	0.15			
15	中0.2mm未満	250.00	0.25			
16	中0.2mm未満	350.00	0.35			
17	中0.2mm未満	150.00	0.15	17		
18	中0.2mm未満	150.00	0.15			
19	中0.2mm未満	150.00	0.15			
20	中0.2mm未満	50.00	0.05			
21	中0.2mm未満	50.00	0.05			
22	中0.2mm未満	150.00	0.15			
23	中0.2mm未満	150.00	0.15			
24	中0.2mm未満	250.00	0.25			
25	中0.2mm未満	150.00	0.15			
26	中0.2mm未満	400.00	0.40			
27	中0.2mm未満	150.00	0.15			
28	中0.2mm未満	150.00	0.15			
29	中0.2mm未満	200.00	0.20			
30	中0.2mm未満	150.00	0.15			
中0.2～1.0mm		長さ	2.25			
大(1.0mm以上)		長さ	8.65			
長さ合計			10.40			
長さ合計			32.30			

Surveynote お客様サポート窓口

TEL: 045-479-8811 (受付時間: 平日 9時～17時)

E-mail: surveynote@intersys.co.jp URL: <https://www.surveynote.jp>

InterSystems

株式会社インターシステムズ

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 サウス・コア 6F

TEL: 045-949-6281 (代) FAX: 045-949-6285 URL: <https://www.intersys.co.jp/>

販売代理店